

LASIN HOITO-OHJE

- 1.Lasipinta on säännöllisesti puhdistettava likaantumistason mukaisesti.*
- 2.Lasien pinnat pitää puhdistaa runsaalla vedellä ja pehmeällä rätillä tai sienellä,johon ei sisälly hiekkajyviä eikä muita abrasiivisia vieraita esineitä. Myös kaupoissa tarjottavien lasin puhdistukseen tarkoitteeeujen puhdistusaineiden käyttö on hyväksytty.*
- 3.Tavallisesti lasipinta kestää hyvin neutraaleja tai heikosti happamia pesuaineita; alkaliset aineet vahingoittavat lasipintaa.(PH-taso 7 on neutraali; 0-6,9 on hapan ja 7,1-14 on alkalinen) Mitä matalampi on happamen tai mitä korkeampi alkalisen ainee PH-taso,sitä syövyttävämpi aine on.*
- 4.Rasvan,öljyn ja tiivistysaineiden jäännökset voi poistaa käyttämällä passiivisia alkoholin pohjalla valmistettuja ruiskutettavia liuoksia (kuten esim.sprii,isopropanoli yms.).Sen jäkeen pinnat pitää huuhdella runsaalla puhtaalla vedellä.*
- 5.Maalin,sementin,betoniseosten yms. jäännökset pitää poistaa lasin pinnasta heti eli ennen niiden kuivumista.Tässä tapauksessa,jos lasitustöitä seuraavat ulko- tai sisäviimeistelytyöt,lasipinnat pitää varmasti peittää – jottei lasipintaan joutuisi maalin,sementin,seosten yms.jäännöksiä- muutoin myöhemmän lasipinnan puhdistuksen aikana syntyy suuri naarmujen aiheutumisen vaara.*
- 6.Pienten ja vaikeasti poistettavien jäännösten poistaminen abrasiivisten aineiden,teräsvillan tai partaterän avulla on mahdollista,kun toimitaan äärettömän varovasti ja pidetään partaterä tasokulmaisesti lasipinnan suhteen.*
- 7.LASIA EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA PUHDISTAA KOKONAAN TERÄVIEN TAI ABRASIIVISTEN ESINEIDEN AVULLA !!!**
- 8.Lasissa sijaitsevat tiedottavat tarrat pitää poistaa heti lasien asennuksen jälkeen.*
- 9.Lasi on erittäin herkkä hitsaus- ja leikkauskipinöille. Lasi, jonka pintaan joutuu*

nimitettyjä paloja, on lopullisesti VAHINGOITTUNUT !!! Tästä syystä nimitettyjä töitä pitää huolellisesti välttää lasin läheisyydessä.

10. *Läpinäkymättömiä esineitä, esimerkiksi mustaa kalvoa, laskoskaihtimia yms., ei saa asettaa suoraan lasipintaa (ennen kaikkea lasipakettia) vasten – lasien ja peitteen väliin on jätettävä tuuletusväli, muutoin saattaa aiheutua terminen reaktio, lasi saattaa kuumentua ja särkyä.*

11. *Kittaukset ja tiivistykset on tarkistettava säännöllisesti. Mahdolliset puutteet, virheet ja kulumiset korjattava viipymättä.*

12. *Lasien kiinnityshelat saranat, liukukiskot ym... lasinkiinnitys helat on tarkistettava ja mahdolliset kulumiset tai viat on korjattava viipymättä.*

13. *Kosteuden / veden joutumista peilin taakse vältettävä, jos kiinnien ja peilin väliin jää vettä on se kuivattava.*

